

Vzorec	Vzorčenje	Upravljalavec	OO ID	Vodovod	Naslov mesta	Okus	Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	pH vrednost	Električna prevodnost pri 20 Å°C	Preostali prosti klor	Vonj	Escherichia coli (E. coli)	Število kolonij pri 22°C	Število kolonij pri 37°C	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	Enterokoki	Koliformne bakterije	Motnost
18/0453	16.3.2018	Občina Dol pri Ljubljani	739	KLOPCE VRH - ZAGORICA	Klopce 5, 1262 Dol pri Ljubljani	1	8,3	8,1	215	<0,03	0	0	74	100	0	0	0	0,9
18/2934	19.10.2018	Občina Dol pri Ljubljani	739	KLOPCE VRH - ZAGORICA	Klopce 5, 1262 Dol pri Ljubljani	1	15,3	7	245	0,05	0	0	<10	<10	0	0	0	0,3
18/0840	27.3.2018	Občina Dol pri Ljubljani	589	KRIŽEVSKA VAS	Križevska vas 1, Križevska vas, 1262 Dol pri Ljubljani	1	10,3	8,1	412	<0,03	0	0	<10	84	0	0	0	0,9
18/3145	12.11.2018	Občina Dol pri Ljubljani	589	KRIŽEVSKA VAS	Križevska vas 1, Križevska vas, 1262 Dol pri Ljubljani	1	17,4	7,7	412	<0,03	0	0	<10	27	0	0	0	0,4
18/0648	19.3.2018	Občina Dol pri Ljubljani	590	PODGORA	Podgora 24, Podgora, 1262 Dol pri Ljubljani	1	6,6	7	36		0	0	<10	<10	0	0	0	1,1
18/2929	19.10.2018	Občina Dol pri Ljubljani	590	PODGORA	Podgora 24, Podgora, 1262 Dol pri Ljubljani	1	16,5	6,7	138		0	0	<10	<10	0	0	0	0,5
18/0692	19.3.2018	Občina Dol pri Ljubljani	985	VINJE ŽABJA VAS	Vinje 5, 1262 Dol pri Ljubljani	1	6,3	6,8	19		1	0	<10	<10	0	0	0	0,7
18/3183	12.11.2018	Občina Dol pri Ljubljani	985	VINJE ŽABJA VAS	Vinje 5, 1262 Dol pri Ljubljani	1	14,3	7,7	496		0	0	<10	35	0	0	0	0,1

Vir: <http://www.mpv.si/rezultati>